

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO - COMUNE DI RIESE PIO X

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO SISMICO SERBATOIO PENSILE
ACQUEDOTTO IN VIA CALLALTA A RIESE PIO X (TV)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



Stazione appaltante **Alto Trevigiano Servizi Spa**

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Procedura aperta in due fasi in modalità informatica -
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICO AMBIENTALE DEL TORRINO PIEZOMETRICO E
AMBITO ESTERNO PRESSO LA SEDE ATS A RIESE PIO X E COSTRUZIONE DI UN
MODELLO APPLICABILE DIFFUSO

Materiale di proprietà di ATS Spa - materiale riservato ad uso esclusivo del concorso

Committente:



ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax. 0423 292929 - P.IVA 04163490263

E-mail: info@altotrevigianoservizi.it

TITOLO **ALLEGATO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO DEGRADO STRUTTURE**

CODICE ELABORATO **2 0 . 0 2 0 . M A . 0 4**

REV. **0 1**

SCALA

REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	08/02/2021	Emissione			
01	14/01/2026	Aggiornamento			

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.

PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del serbatoio pensile di Riese Pio X (TV) gestito da “Alto Trevigiano Servizi S.r.l.”.

L'intervento si è reso necessario a seguito della verifica di vulnerabilità sismica eseguita sulla struttura (vedasi elaborato 17037-VS-000_00, datato 27/08/2018). La verifica ha fornito Indicatori di Rischio molto bassi, evidenziando una situazione di marcato pericolo nei confronti dell'azione sismica.

Dalla verifica è inoltre emerso un evidente stato di degrado della struttura con necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Questa relazione viene allegata alle tavole delle manutenzioni “**20020.MA.01**” ed ha lo scopo di riportare e illustrare le foto del torrino allegate nelle tavole.

Si rimanda a tutti gli elaborati del progetto per un maggior dettaglio di tutte le operazioni previste.

FOTO



Figura 1 – Foto n. 01




Figura 2 – Foto n. 02



Figura 3 – Foto n. 03



Figura 4 – Foto n. 04



Figura 5 – Foto n. 05



Figura 6 – Foto n. 06




Figura 7 – Foto n. 07



Figura 8 – Foto n. 08



Figura 9 – Foto n. 09



Figura 10 – Foto n. 10



Figura 11 – Foto n. 11



Figura 12 – Foto n. 12



Figura 13 – Foto n. 13



Figura 14 – Foto n. 14




Figura 15 – Foto n. 15



Figura 16 – Foto n. 16



Figura 17 – Foto n. 17



Figura 18 – Foto n. 18



Figura 19 – Foto n. 19



Figura 20 – Foto n. 20



Figura 21 – Foto n. 21



Figura 22 – Foto n. 22



Figura 23 – Foto n. 23



Figura 24 – Foto n. 24



Figura 25 – Foto n. 25



Figura 26 – Foto n. 26



Figura 27 – Foto n. 27



Figura 28 – Foto n. 28



Figura 29 – Foto n. 29



Figura 30 – Foto n. 30



Figura 31 – Foto n. 31